

Funk-Thermometer „Base“

30.3061.02



- **Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 30 m)**
- **Anzeige der Innentemperatur**
- **Maxima-Minima-Funktion**
- **Uhrzeit**
- **Zum Stellen**

Technische Daten

Innentemperatur

Messbereich	0°C...+50°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 1°C

Außentemperatur

Messbereich	-20...+60°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 1°C

Batterielebensdauer

ca. 1 Jahr

Batterien (nicht inklusive)

2 x 1,5 V AAA (Basis)

Abmessung

2 x 1,5 V AAA (Sender)

77 x 24 x 115 mm

Gewicht

78 g

Zubehör

Temperatur-Außensender 30.3220.02
Bedienungsanleitung