

Funk-Wetterstation „Spectro“

35.1089.IT



- **Kabellose Übertragung der Außen-Temperatur über Sender (max. 100 m)**
- **Anzeige der Innentemperatur**
- **Maxima Minima Funktion**
- **Symbolische Wettervorhersage**
- **Luftdrucktendenz**
- **Funkuhr mit Alarm und Snooze-Funktion**
- **Zeitzone ± 12 Stunden**
- **Zum Hängen oder Stellen**

Technische Daten

Innentemperatur

Messbereich	-10°...+38°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	$\pm 1^\circ\text{C}$

Außentemperatur

Messbereich	-40°...+60°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	$\pm 1^\circ\text{C}$

Wettervorhersage

Symbolisch

Funkreichweite	Max. 100 Meter
Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr
Batterien	3 x 1,5 V AA (Basis) 2 x 1,5 V AA (Sender)
Abmessungen	136 x 119 x 45 mm (Basis) 127 x 38 x 18 mm (Sender)
Gewicht	500 g

Zubehör	Temperatur-Außensender 30.3159.IT Batterien Bedienungsanleitung
---------	---