

Funk-Wetterstation "Modus Plus"

35.1122



- **Kabellose Übertragung der Außen-temperatur über bis zu 3 Sender (max. 75m)**
- **Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchte**
- **Tendenzanzeigen**
- **Maxima Minima Funktion**
- **Temperaturalarm**
- **Wettervorhersage**
- **Funkuhr mit Datum und Wochentag**
- **2 Weckzeiten + Snoozefunktion**
- **Umschaltbar °C/°F**
- **Zum Aufstellen und Hängen**
- **Mondphase**

Technische Daten

Innentemperatur

Messbereich	-10°...+60°C
Genauigkeit	± 1°C

Außentemperatur

Messbereich	-40°....+60°C
Genauigkeit	± 1°C

Luftfeuchte

Messbereich	20...
Genauigkeit	+/-5%

Batterien	3x 1,5 V AA (Basis) nicht inkl. 2x 1,5 V AAA (Sender) nicht inkl.
-----------	--

Abmessungen	100 x 34 x 168 mm (Basis) 105 x 53 x 26 mm (Sender)
-------------	--

Gewicht	250 g
---------	-------

Zubehör	Temperatur-Außensender Kat.Nr. 30.3196 Bedienungsanleitung
---------	--