



1



2



3



4

# THERMOMETER & HYGROMETER

## TECHNISCHE DATEN

### 1) MIN-MAX THERMOMETER:

- ✓ Zeigt neben der aktuellen Temperatur auch die Tiefst- und Höchsttemperatur des Messintervalls an

**Art:** Thermometer

**Messbereich:** -50 bis +50°C

**Maße:** B 12 x T 4 x H 22,5 cm

### 3) ERD THERMOMETER:

- ✓ Misst stetig die aktuelle Bodentemperatur

**Art:** Thermometer

**Messbereich:** -20 bis +60°C

**Maße:** B 15,5 x T 4 x H 60 cm

### 2) THERMOMETER:

- ✓ Misst stetig die aktuelle Umgebungstemperatur

**Art:** Thermometer

**Messbereich:** -20 bis +60°C

**Maße:** B 8 x T 4 x H 8 cm

### 4) HYGROMETER:

- ✓ Analoges Messgerät zur Feststellung der Luftfeuchtigkeit, gibt zudem die Temperatur bis zu 55°C an

**Art:** Hygrometer

**Messbereich:** 20-100%, -25 bis +65°C

**Maße:** Ø 50 x T 8 mm

